



Ürün standartları

Araç geçmişi

1. Yağ servisi, bakım veya ihtiyaç doğrultusunda gerekli olan bakım sistemi gerçekleştirilmiş ve servis bakım aralığı ikaz ışığı sıfırlanmıştır.
2. Gerçekleştirilen bakımlar servis defterine işlenmiş (kaşelenmiş) veya fatura ile belgelenmiştir.
3. Teknik aksiyonları yapılmıştır.
4. Egzoz ve fenni muayene süreleri geçerli iken araç teslim edilecektir.

Görsel kriterler

5. Cam ve farlarda: Kullanılan süre ile meydana gelebilecek aşınma izleri dışında başka hasar yoktur.
6. Gövde ve boya: Kullanılan süre ile meydana gelebilecek aşınma izleri dışında başka gövde ve boya hasarları yoktur.
7. Kaza sonrası hasarları standartlara uygun onarılmıştır.
8. Stiker, çıkartma v.b bertaraf edilmiştir.
9. Boya cilalanmış ve kromajları temizlenmiştir.
10. Tekerlek davlumbazı ve araç altı temizlenmiştir.
11. Jant ve lastikler temizlenmiştir.
12. Kapı ve ve diğer fitiller işlevsel durumdadır.
13. Cam ve aynalar temizlenmiştir.
14. Plastik, bakalit parçalar temizlenmiştir.
15. Silecek lastikleri işlevsel durumdadır.
16. Görsel durumu genelde temiz ve bakımlıdır (kullanılan süreye bağlı aşınma izleri dışında).
17. Gözler, kapaklar ve tutucular, bardaklıklar işlevsel durumdadır.
18. Döşeme (kumaş ve deri) gerekli durumda temizlenmiştir.
19. İç donanımın genel durumu temizdir. (torpido gözü, diğer eşya gözleri ve küllük dahil).
20. Mentеше bağlantıları temizdir.
21. Halı, bagaj, paspas temizdir.
22. Kokpit temizdir.
23. İç tavan temizdir.
24. Kabin içi kokusuzdur (gerekirse, koku önleme işlemi).
25. Kapı ve iç döşemeler temizdir.
26. Emniyet kemerleri temiz ve işlevsel durumdadır.
27. Pedal lastikleri yeni haldedir.

Teknik durum

28. Katalitik konvertör dahil egzoz sistemi işlevsel durumdadır.
29. Direksiyon boşluğu, direksiyon yatağı ve sönümleyicisi işlevsel durumdadır.
30. Amortisör işlevsel durumdadır.
31. Dişli ve poli V-kayış işlevsel durumdadır.
32. Depo, hatlar ve yakıt filtresi işlevsel durumdadır.
33. Fren sistemi işlevsel durumdadır.
34. Fren balataları aşınma değerleri içersinde ve işlevsel durumda veya HU yenidir.
35. Fren diskleri aşınma değerleri içersinde ve işlevsel durumda veya HU yenidir.
36. Kampana frenler aşınma değerleri içersinde ve işlevsel durumda veya HU yenidir.
37. Lastikler (stepne dahil)
 - Diş derinliği en az 4mm
 - Ürün ve ebat müsaade edilenler arasında ve kayıtlı
 - Model tipine göre öngörülen lastik basıncı
38. Lastik onarım sistemi yaş sınırları içersindedir.

39. Jant ve jant kapakları: kullanılan süre ile meydana gelebilecek aşınma izleri dışında başka hasar yoktur.
40. Soğutma sistemi işlevsel durumdadır (hortumlar, kaçak durumu, antifriz) değiştirme periyodlarına uyulmuştur.
41. Hidrolik dolum miktarı öngörülen seviyededir.
42. Fren sıvısının dolum miktarı ve yaşı öngörülen (gelecek değiştirme entervali en erken 12 ayda) değerlerdedir.
43. Yıkama sıvısı ve yoğun temizleme maddesi dahil silecek sistemi doldurulmuştur.
44. Akümülatör işlevsel durumdadır, asit seviyesi kontrol edilmiştir.

Motor ve tahrik

45. Motor bölümü temizlenmiştir.
46. Motor, şanzıman ve diferansiyel contaları işlevsel durumdadır.
47. Direksiyonda ve tahrik milleri manşonlarında kaçak yoktur.
48. Direksiyonda (direksiyon kutusu ve servo pompası) kaçak yoktur.
49. Debriyaj işlevsel durumdadır ve konfor eksikliği yoktur.

Elektrik

50. Torpido gözü ve bagaj içi dahil kabin iç aydınlatması işlevsel durumdadır.
51. Gösterge aydınlatması işlevsel durumdadır.
52. Elektrikli koltuk ayarı, elektrikli cam, açılır tavan işlevsel durumdadır.
53. Koltuk ısıtması, direksiyon simidi ısıtması, arka cam rezistansı işlevsel durumdadır.
54. Far (yol aydınlatması, sinyaller, sis farı) işlevsel durumdadır; far testi yapılmıştır.
55. Korna ve alarm sistemi işlevsel durumdadır.
56. Silecekler, arka cam sileceği, silecek fıskiyesi, arka cam fıskiyesi, far yıkama fıskiyesi işlevsel durumdadır.
57. Klima sistemi, ilave kalorifer kokusuz ve işlevsel durumdadır.
58. Radyo, ses sistemi, çok fonksiyonlu direksiyon, yol bilgisayarı, navigasyon sistemi, telefon, serbest konuşma sistemi işlevsel durumdadır.
59. Hava yastıkları aktif konumdadır.

Son kontrol

60. Servis test cihazı ile arıza kayıt sorgulaması yapılmış ve arızalar giderilmiştir.
61. Car and Key Memory, navigasyon sistemi, telefon vb. ayarlar sıfırlanmıştır.
62. Araç üzerindeki ilave aksesuar, jantlar, değişiklikler vb. donanımlar ruhsata işlenmiştir.
63. Kullanma kılavuzu, servis defteri, araç kitapları mevcuttur.
64. Acil servis etiketi mevcuttur.
65. Araç avadanlığı, araç krikosu, küçük parçalar eksiksiz mevcuttur, (anten, plastik parçalar, römork çeki demiri, jant bijon anahtarları vb.)
66. Merkezi kilitleme, anahtar işlevsel durumdadır (anahtarları tam veya eksik olan iptal edilmiş durumdadır)
67. İlk yardım seti ve ikaz üçgeni araçta mevcuttur (tam ve son kullanma tarihleri kontrol edilmiş)

Test sürüşü

68. Test sürüşü gerçekleştirilmiştir.
69. Motor rölantide ve sürüş esnasında ters bir duruma işaret etmemektedir.
70. Tempomat, telefon, serbest konuşma sistemi işlevsel durumdadır.
71. Otomatik, manuel veya SMG şanzıman ters bir duruma işaret etmemektedir.
72. Servo direksiyon, düz gidiş ters bir duruma işaret etmemektedir.